

MINIATURAS LACALLE

PAREJA DE TOLVAS RENFE CON Y SIN GARITA **Escala H0.**

SERIE FABRICADA EN EXCLUSIVA PARA:

www.forotrenes.com


MONTAJE del KIT

Antes de comenzar con la construcción del modelo, es conveniente familiarizarse con las piezas que componen el kit e identificarlas en la página 2.

Comenzar por separar las piezas de latón de sus correspondientes tramas con una tijera para metal, rematar cualquier arista con una lima pequeña, seguir el manual de instrucciones paso a paso y no pasar a otra parte sin antes haber concluido la anterior. Debido a que algunas piezas son muy pequeñas y frágiles, estas deberán ser retiradas con el empleo de un cutter y manipuladas con extrema delicadeza. Las piezas en fundición de latón posiblemente necesiten un ajuste antes de su colocación. Soldar todas las piezas, con un soldador salvo donde se indique lo contrario.



No descuidar nunca la limpieza del modelo con agua jabonosa.

Las calcas se desprenden en pocos segundos de su soporte y permiten cierta manipulación sin romperse.





MINIATURAS LACALLE

Vagón tolva con garita






Vagón tolva sin garita



F1		8
F2		8
F3		1
F4		8
F5		4
F6		4
	VARRILLA LATON 0,5mm	2
	VARRILLA LATON 1 mm	1
	HILO ACERO CINEMATICAS	1
	CALCAS MATRICULAS	1
	ENGANCHES	4


MINIATURAS LACALLE

Vagón tolva sin garita




MINIATURAS LACALLE


4






5



6




MINIATURAS LACALLE




MINIATURAS LACALLE

10



Vagón tolva ~~sin~~ garita

1




2


<p>A</p> <p>Hilo de Acero 0,2</p> <p>180°</p> <p>90°</p> <p>35</p>	<p>B</p> <p>Soldar y limpiar restos de soldadura</p>	<p>C</p> <p>90°</p> <p>90°</p> <p>90°</p> <p>36</p>	<p>D</p>
<p>E</p> <p>Antes de soldar, comprobar el perfecto movimiento de lado a lado, debe moverse libremente</p> <p>37</p>	<p>F</p> <p>Soldar con el mínimo calor posible, debe moverse libremente</p> <p>Soldar en ambos lados</p>	<p>X 2</p> <p>90°</p> <p>90°</p>	

MINIATURAS LACALLE


3



4




5




MINIATURAS LACALLE


6






7




8





MINIATURAS LACALLE

ESQUEMA DE PINTURA Y ROTULACION VERSION EPOCA III - IV



CARTA DE COLORES
 - IMPRIMACION PARA METALES
 - GRIS Humbrol 140 ó Vallejo Model Air 71047
 - ROJO Humbrol 60 ó similar
 - BARNIZ

① R.N.	HT 74512	HT 74542	HT 74562	① R.N.	HT 74643	HT 74649	HT 74640
② R.N.	HT 74512	HT 74542	HT 74562	② R.N.	HT 74643	HT 74649	HT 74640
③ R.N.	HT 74547	HT 74547	HT 74547	③ R.N.	HT 74643	HT 74649	HT 74640
④ R.N.	HT 74547	HT 74547	HT 74547	④ R.N.	HT 74643	HT 74649	HT 74640
⑤ R.N.	HT 74547	HT 74547	HT 74547	⑤ R.N.	HT 74643	HT 74649	HT 74640
⑥ R.N.	HT 74443	HT 74443	HT 74443	⑥ R.N.	HT 74443	HT 74443	HT 74443
⑦ R.N.	HT 74443	HT 74443	HT 74443	⑦ R.N.	HT 74443	HT 74443	HT 74443