


EN PARALELO CON FEEDER N° 2 DE LA S/E
DE MONTCADA BIFURCACIÓN

EN UNTA CON FEEDER N° 15
S/E DE MOLLET Y N° 3 CON S/E DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS

NOTA:
TELEMANDO DE SECCIONADORES
FUERA DE SERVICIO



EN PARALELO CON FEEDER N° 1 DE LA S/E
DE MONTADA BIFURCACIÓN